

Дефектная ведомость № 331

05.04.21

г. Москва

№ п. / п.	Наименование	Причина	Фото
1	Скол	Механическое воздействие	№ 1

Составил: Сергеев М. Н.

Фотография № 1 (механическое воздействие)

